


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、噴射ポンプをラックの材質および形状を変更した対策品に交換する。

注：□は、交換部品を示します。

識別：改善措置作業完了車には、エンジンカバー上面点検リッド裏面の見易いところに「HD-03」の文字が記載された白黄色のステッカーを貼付する。