



# 改善箇所説明図



ストップボルト先端ゴムにアクセルペダルが貼り付く。

ホイール・クレーンのアクセルペダルにおいて、ストップボルトの衝撃緩衝用ゴムの選定が不適切なため、加水分解により改質し、粘性を帯びるものがある。そのため、アクセルペダルを最大まで踏み込んだ場合、アクセルペダルがストップボルトに貼り付き、アクセルペダルの戻りが遅れるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、ストップボルトを対策品に交換する。

注：□は、交換する部品を示す。