



# 改善箇所説明図




代表型式：2KG-FD2ABA

## 基準不適合発生箇所



※400mm以下でなければならない。



清掃車のサイドガード（巻込防止装置）において、車両設計が不適切なため、前輪タイヤ後端との距離が保安基準に適合しない。

### 改善措置の内容

全車両、サイドガードの寸法が保安基準に適合するようサイドガード前端を延長する。

識別：改善措置実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近に「No. 5263」のステッカーを貼付する。